

MASCOT® tööriiete hooldusklassi kateegooriad

Tagamaks MASCOTi toodete optimaalse tööstusliku pesemise, soovime tööstuspesulatel kasutada järgmisi pesuprotsesse vastavate tootekategooriate jaoks. Kategooriad on nähtavad iga toote turundusteksti juures. Parima tulemuse saavutamiseks soovime testida pesu- ja kuivatamisprotsesse kõigi toodete puhul, kuid eriti kategooriate B ja C toodete puhul.

Hooldusklass A0

Kirjeldus	Töörõivaste tööstuslik pesuprotsess.
Pro Label	Jah – kui järgitakse neid hooldusjuhiseid.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 15797 - 6 (tööstuslik pesu). Pesta koos sarnaste värvidega.
Pesutemperatuur	Maks 85°C.
Pesukeemia	Tavaline tööstuslik pesuprogramm. Ärge kasutage pesupehmedajajäät.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus (ISO 15797 A): max väljuva õhu temp 90°C, kasutada jahutusfaasi. Tsükli aeg tasakaalustada, et saavutada jääniiskus +3%. Tunnelkuivatus (ISO 15797 B): max sissepuhkeõhu temp 155/160°C.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass A1

Kirjeldus	Töörõivaste tööstuslik pesuprotsess.
Pro Label	Jah – kui järgitakse neid hooldusjuhiseid.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 15797 - 8 (tööstuslik pesu). Pesta koos sarnaste värvidega.
Pesutemperatuur	Maks 75°C.
Pesukeemia	Tavaline tööstuslik pesuprogramm. Vältida valgendite kasutamist värvilistel tekstiilidel. Vältida pesupehmedajaid.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus (ISO 15797 A): max väljuva õhu temp 90°C, kasutada jahutusfaasi. Tsükli aeg tasakaalustada, et saavutada jääniiskus +3%. Tunnelkuivatus (ISO 15797 B): max sissepuhkeõhu temp 155/160°C.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass A2

Kirjeldus	Tööstuslik pesuprotsess turvatöörõivastele ja kahetoonilistele töörõivastele.
Pro Label	Jah – kui järgitakse neid hooldusjuhiseid.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 15797 - 8 (tööstuslik pesu). Pesta eraldi.
Pesutemperatuur	Maks 75°C.

Pesukeemia	Vaata allpool infot helkurdetailidega rõivaste kohta.
Helkurdetailidega rõivad	pH: maks pH 10, maks aluselisisus 650 mg/l. Mitte kasutada: leelisevõimendeid, optilisi valgendeid, pleegitusaineid, pesuaineid, mis sisaldavad vaba naatrium- või kaaliumhüdroksiidi, lahustipõhiseid tensiide. Vältida pesupehmedajaid. Maks 20 min põhipesuvannis.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus (ISO 15797 A): max väljuva õhu temp 90°C, kasutada jahutusfaasi. Tsükli aeg tasakaalustada, et saavutada jääniiskus +3%. Tunnelkuivatus (ISO 15797 B): max sissepuhkeõhu temp 155/160°C.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass A3

Kirjeldus	Töörõivaste tööstuslik pesuprotsess.
Pro Label	Jah – kui järgitakse neid hooldusjuhiseid.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 15797 - 2 (tööstuslik pesu). Pesta koos sarnaste värvidega.
Pesutemperatuur	Maks 75°C.
Pesukeemia	Tavaline tööstuslik pesuprogramm. Ärge kasutage pesupehmedajat.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus (ISO 15797 A): max väljuva õhu temp 90°C, kasutada jahutusfaasi. Tsükli aeg tasakaalustada, et

	saavutada jääniiskus +3%. Tunnelkuivatus (ISO 15797 B): max sissepuhkeõhu temp 155/160°C.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass B1

Kirjeldus	Kodune protsess / tööstuslik pesuprotsess.
Pro Label	Ei.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 6330. Pesta koos sarnaste tekstiilide/värvidega.
Pesutemperatuur	Masinpesu maks 60°C.
Pesukeemia	Järgida keemiatarnija soovitusi konkreetse tekstiilikategooria kohta. Vältida pleegitusaineid ja pesupehmedajaid.
Helkurdetailidega rõivad	pH: maks pH 10, maks aluselisisus 650 mg/l. Mitte kasutada: leelisevõimendeid, optilisi valgendeid, pleegitusaineid, pesuaineid, mis sisaldavad vaba naatrium- või kaaliumhüdroksiidi, lahustipõhiseid tensiide. Vältida pesupehmedajaid. Maks 20 min põhipesuvannis.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus: max 80°C, kasutada jahutusfaasi.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass B2

Kirjeldus	Kodune protsess.
Pro Label	Ei.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 6330. Pesta koos sarnaste tekstiilide/värvidega.
Pesutemperatuur	Masinpesu maks 60°C.
Pesukeemia	Järgida keemiatarnija soovitusi konkreetse tekstiilikategooria kohta. Vältida pleegitusaineid ja pesupehmedajaid.
Helkurdetailidega rõivad	pH: maks pH 10, maks aluselisisus 650 mg/l. Mitte kasutada: leelisevõimendeid, optilisi valgendeid, pleegitusaineid, pesuaineid, mis sisaldavad vaba naatrium- või kaaliumhüdrosiidi, lahustipõhiseid tensiide. Vältida pesupehmedajaid. Maks 20 min põhipesuvannis.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus: max 60°C, kasutada jahutusfaasi.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass B3

Kirjeldus	Kodune protsess.
Pro Label	Ei.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 6330. Pesta koos sarnaste tekstiilide/värvidega.

Pesutemperatuur	Masinpesu maks 60°C.
Pesukeemia	Järgida keemiatarnija soovitusi konkreetse tekstiilikategooria kohta. Vältida pleegitusaineid ja pesupehmedajaid.
Helkurdetailidega rõivad	pH: maks pH 10, maks aluselisus 650 mg/l. Mitte kasutada: leelisevõimendeid, optilisi valgendeid, pleegitusaineid, pesuaineid, mis sisaldavad vaba naatrium- või kaaliumhüdroksiidi, lahustipõhiseid tensiide. Vältida pesupehmedajaid. Maks 20 min põhipesuvannis.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarnijaga.
Kuivatamine	Kuivatada riputatult.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass C1

Kirjeldus	Kodune protsess.
Pro Label	Ei.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 6330. Pesta koos sarnaste tekstiilide/värvidega.
Pesutemperatuur	Masinpesu maks 40°C.
Pesukeemia	Järgida keemiatarnija soovitusi konkreetse tekstiilikategooria kohta. Vältida pleegitusaineid ja pesupehmedajaid.
Helkurdetailidega rõivad	pH: maks pH 10, maks aluselisus 650 mg/l. Mitte kasutada: leelisevõimendeid, optilisi valgendeid, pleegitusaineid, pesuaineid, mis sisaldavad vaba naatrium- või kaaliumhüdroksiidi, lahustipõhiseid tensiide. Vältida pesupehmedajaid. Maks 20 min põhipesuvannis.

Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarbijaga.
Kuivatamine	Trummelkuivatus: max 60°C, kasutada jahutusfaasi.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.

Hooldusklass C2

Kirjeldus	Kodune protsess.
Pro Label	Ei.
Pesuprotsess	Pesta vastavalt standardile ISO 6330. Pesta koos sarnaste tekstiilide/värvidega.
Pesutemperatuur	Õrn pesu < 40°C.
Pesukeemia	Järgida keemiatarbija soovitusi konkreetse tekstiilikategooria kohta. Vältida pleegitusaineid ja pesupehmedajaid.
Helkurdetailidega rõivad	pH: maks pH 10, maks aluselisisus 650 mg/l. Mitte kasutada: leelisevõimendeid, optilisi valgendeid, pleegitusaineid, pesuaineid, mis sisaldavad vaba naatrium- või kaaliumhüdroksiidi, lahustipõhiseid tensiide. Vältida pesupehmedajaid. Maks 20 min põhipesuvannis.
Desinfitseerimine	Täpsustada vastavalt kohalikele nõuetele ja keemiatarbijaga.
Kuivatamine	Kuivatada riputatult.
Tõmblukud	Sulgege kõik tõmblukud enne pesemist.